



3

3.1



3.2




Τοποθετήστε την επιφάνεια εργασίας στη θέση της. Ανασηκώστε προσεκτικά τη μία πλευρά της επιφάνειας και τοποθετήστε το πολύπριζο στην ειδική τρύπα. Στη συνέχεια, βιδώστε και σφίξτε το πολύπριζο κάτω από την επιφάνεια εργασίας. Συνδέστε τα καλώδια που είναι προεγκατεστημένα στο εσωτερικό του ποδιού.

Place the worktop in position. Carefully lift one side of the surface and insert the power strip into the designated opening. Then, screw and tighten the power strip underneath the worktop. Connect the pre-installed cables located inside the leg.

4




X8
(M6X16)



XXX-XXX-XXX / 10-2025



ANASA

Γραφείο με ηλεκτρική ρύθμιση ύψους
Desk with electric height adjustment




ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.62121, ΣΕΡΡΕΣ / Τ. 23210 99220 / F. 23210 99270
PLANT: INDUSTRIAL AREA OF SERRES, 62121, SERRES, GREECE / Τ. +30 23210 99220 / F. +30 23210 99270
www.dromeas.gr / e-mail:dromeas@dromeas.gr / 801 11 96000 (αστική χρέωση)

Το προϊόν κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα / Made in Greece




(A) Allen key 5mm (x1)

Κλίμακα - Scale 1/1




M6X16 (x16)




Πολύπριζο /
Powerstrip (x1)




Χειριστήριο ρυθμισης ύψους /
Height adjustment control (x1)



Πόδι γραφείου / Desk feet (x2)




Επιφάνεια γραφείου / Desk surface (x1)



Κανάλι καλωδίων / Cable channels

Μεταλλικός σκελετός / Metal frame (x1)

1



2

