





LUMINA
Γκισέ
Counter







ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ.62121, ΣΕΡΡΕΣ / Τ. 23210 99220 / Φ. 23210 99270
PLANT: INDUSTRIAL AREA OF SERRES, 62121, SERRES, GREECE / Τ. +30 23210 99220 / Φ. +30 23210 99270
www.dromeas.gr / e-mail:dromeas@dromeas.gr / 801 11 96000 (αστική χρέωση)






8







ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ
DOOR ADJUSTMENT
UP - DOWN




ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ
DOOR ADJUSTMENT
LEFT - RIGHT




Τοποθετούμε τάκους κάτω από τις επιφάνειες κατά την διάρκεια του μονταρίσματος για να μην σπάσει το τζάμι τις μετώπης.
We place chocks under the surfaces during the assembly to avoid breaking the glass of the front panel.




3



4



5



6

